## Télémétrie Xicoy avec Central Box 200

Pour avoir les informations turbine sur l'écran il faut donc aller dans :

Modèle :
<sup>T</sup> x∎ Défaut ● 1:32:15 <b>§5</b> %
Menu Principal
Modèle
Reglages Fins Pronriétés Avancées
Chronos/Senseurs
Applications
Systeme
<mark>Device Explorer :</mark>
Tx Défaut ● 1:32:25 655
Modèle
Nouveau Modèle
Propriétés de Base
Affectation Servos
Réglages Servos Device Explorer
CBOX200:
Tx∎ Défaut ● 1:32:39 65%
Device Explorer
RSAT EX ✓ >> └ CB0X200 [1] ✓ >>
RSAT EX ✓ >>
Ru Switch >>
🗢 🔁 🥵 cmb Ok
Général Settings :
Tx Défaut 1:35:48 58%
Central Box 200
General Settings >>
Fail-Safe >> Servo Output Mapping >>
Telemetry >> Telemetry Min/May >>
Reset to factory settings
Ret. 🗙 💈 🗛 📷 Ok

Expander Settings :		
EXT/PIN 14 : Télémétrie input		
EXT/PIN 15 : Télémétrie input		
Tx <b>all</b> Défaut	● 1:33:05 <b>  \$5</b> X	
CBOX200 Settings		
< Back Output period	Auto 🖲	
<b>Expander Settings</b> Ext1:	JET I BOX 🖲	
Ext/Pin14: Ext/Pin15:	Telemetry input 🖲 Telemetry input 🖲	
Ret. 🗙 💈	GR CMD OK	
Voila Les infos sur v	otre Ecran :	
T× Défaut	● 1:33:25 <b>65</b>	
Turbine:Throttle	Turbine: Speed	
0% 0 0x		
Viperjet	Turbine: EGT	
Trans. Double	24°C	
Opt.	Stop Eff	