

JETI DC/DS-24II Update Version 6.04.2134 (September 2025)

Tipp 1: Wir empfehlen die Aktualisierung der JETI Duplex Sender über das kostenlose JETI Studio V1.1.X. Diese Software steht auf unserer Website <https://www.jetimodel.com/de/support/> zur Verfügung.

Tipp 2: Sichern Sie immer Ihre Modelle und Einstellungen bevor Sie die Aktualisierung ausführen (kopieren Sie den Ordner "model" auf Ihren Computer). Das wird beim Update des Senders über das JETIStudio automatisch angeboten. Überprüfen Sie bitte nach jeder Aktualisierung alle Funktionen eines jeden Modells auf korrekte Funktion. Auch wird eine Überprüfung der Knüppelkalibrierung empfohlen.

ACHTUNG: Wenn Sie die LUA-fähige Firmware installieren, nutzen Sie bitte nur **kompilierten LUA Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen.**

Neue Features:

1. Wi-Fi / WLAN Update-Funktion

Modifikationen:

1. Unterstützung für die Eingabe von Sonderzeichen auf der Tastatur hinzugefügt
2. LUA: Eine zufällige Datenänderung auf dem UART-Bus des Erweiterungssteckers wurde behoben
3. Korrigierte deutsche Übersetzung
4. Akkukapazitätsmessung für größere Akkus als 6553,5mAh möglich (Dezimalstellen entfernt)
5. Problem mit der leeren Liste im Audioplayer behoben
6. Mikrophone Funktion optimiert, wenn das interne Mikrofon nach der Trennung von einem Bluetooth-Gerät nicht mehr funktionierte
7. Die Darstellung der Lautstärkeanzeige bei deaktivierter Übertragung wurde korrigiert

JETI DC/DS-24II Update Version 6.03.1983 (April 2025)

Tipp 1: Wir empfehlen die Aktualisierung der JETI Duplex Sender über das kostenlose JETI Studio V1.1.X. Diese Software steht auf unserer Website <https://www.jetimodel.com/de/support/> zur Verfügung.

Tipp 2: Sichern Sie immer Ihre Modelle und Einstellungen bevor Sie die Aktualisierung ausführen (kopieren Sie den Ordner "model" auf Ihren Computer). Das wird beim Update des Senders über das JETIStudio automatisch angeboten. Überprüfen Sie bitte nach jeder Aktualisierung alle Funktionen eines jeden Modells auf korrekte Funktion. Auch wird eine Überprüfung der Knüppelkalibrierung empfohlen.

ACHTUNG: Wenn Sie die LUA-fähige Firmware installieren, nutzen Sie bitte nur **kompilierten LUA Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen.**

Modifikationen:

1. Problem behoben, bei dem die Lautstärkeregelung in spezieller Geberkonfiguration nicht funktionierte
2. Lua: Problem behoben, bei dem der RSSI-Wert des 900MHz-Moduls bei Signalverlust auf dem letzten Wert hängen blieb
3. Laden einer Gerätekonfiguration mit neueren „Devices“-Dateien behoben

JETI DC/DS-24II Update Version 6.03.1897 (Februar 2025)

Tipp 1: Wir empfehlen die Aktualisierung der JETI Duplex Sender über das kostenlose JETI Studio V1.1.X. Diese Software steht auf unserer Website <https://www.jetimodel.com/de/support/> zur Verfügung.

Tipp 2: Sichern Sie immer Ihre Modelle und Einstellungen bevor Sie die Aktualisierung ausführen (kopieren Sie den Ordner "model" auf Ihren Computer). Das wird beim Update des Senders über das JETIStudio automatisch angeboten. Überprüfen Sie bitte nach jeder Aktualisierung alle Funktionen eines jeden Modells auf korrekte Funktion. Auch wird eine Überprüfung der Knüppelkalibrierung empfohlen.

ACHTUNG: Wenn Sie die LUA-fähige Firmware installieren, nutzen Sie bitte nur **kompilierten LUA Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen.**

Neue Features:

1. Sprachunterstützung für China und Japan hinzugefügt

Modifikationen:

1. Italienische Übersetzung korrigiert
2. Englische Übersetzung korrigiert
3. Französische Übersetzung korrigiert
4. Lautstärkeänderungsanzeige zur oberen Leiste hinzugefügt
5. Nicht-symmetrische Bewegung der Steuerungen im Menü „Eingaben anzeigen“ korrigiert
6. Falsch angezeigte Namen der Querruder im Menü „Servozuordnung“ korrigiert
7. Problem behoben, bei dem Text im Menü zur Schalterkonvertierung unsichtbar war
8. Beim Import eines Modells von einem anderen Sender wird nun auch die Schalter-Preflight-Prüfung übernommen

JETI DC/DS-24II Update Version 6.03.1832 (Dezember 2024)

Tipp 1: Wir empfehlen die Aktualisierung der JETI Duplex Sender über das kostenlose JETI Studio V1.1.X. Diese Software steht auf unserer Website <https://www.jetimodel.com/de/support/> zur Verfügung.

Tipp 2: Sichern Sie immer Ihre Modelle und Einstellungen bevor Sie die Aktualisierung ausführen (kopieren Sie den Ordner "model" auf Ihren Computer). Das wird beim Update des Senders über das JETIStudio automatisch angeboten. Überprüfen Sie bitte nach jeder Aktualisierung alle Funktionen eines jeden Modells auf korrekte Funktion. Auch wird eine Überprüfung der Knüppelkalibrierung empfohlen.

ACHTUNG: Wenn Sie die LUA-fähige Firmware installieren, nutzen Sie bitte nur **kompilierten LUA Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen.**

Neue Features:

1. Der DS-24II Sender wird unterstützt
2. Farbprofile für die Modellspeicher hinzugefügt

Modifikationen:

1. Korrektur der italienischen Übersetzung
2. Korrektur der französischen Übersetzung
3. Korrektur des internen Timers und seiner Funktionen (z.B. Displaybeleuchtung)
4. Stoppuhren als Geber möglich
5. Optimierte Leistung, wenn das Hintergrundbild aktiviert ist
6. Die Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche beim Ausführen mehrerer Ressourcen, die Lua-Anwendungen erfordern, wurde optimiert
7. Die Option „Menünavigation umkehren“ wurde geändert, um der Logik der Sender der vorherigen Generation zu entsprechen
8. Das Speichern negativer „Trim-Max“-Werte im Menü „Funktions-/Geberzuordnung“ wurde korrigiert

JETI DC 24II Update Version 6.01.1470 (Januar 2024)

Tipp 1: Wir empfehlen die Aktualisierung der JETI Duplex Sender über das kostenlose JETI Studio V1.1.X. Diese Software steht auf unserer Website <https://www.jetimodel.com/de/support/> zur Verfügung.

Tipp 2: Sichern Sie immer Ihre Modelle und Einstellungen bevor Sie die Aktualisierung ausführen (kopieren Sie den Ordner "model" auf Ihren Computer). Das wird beim Update des Senders über das JETI Studio automatisch angeboten. Überprüfen Sie bitte nach jeder Aktualisierung alle Funktionen eines jeden Modells auf korrekte Funktion. Auch wird eine Überprüfung der Knüppelkalibrierung empfohlen.

ACHTUNG: Wenn Sie die LUA-fähige Firmware installieren, nutzen Sie bitte nur **kompilierten LUA Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen.**

Neue Features:

1. Power LED Farbeinstellung
2. Einstellung der Hintergrundfarbe
3. Unterstützung für Audiodateien mit einer Samplingrate von 24000 Hz

Modifikationen:

1. Verbesserte Timer- und Uhrgenauigkeit
2. Korrektur der deutschen Übersetzung
3. Korrektur der spanischen Übersetzung
4. Korrektur seltener Neustarts im Menü „Modell auswählen“
5. Korrektur seltener Neustarts beim Verschieben von Elementen im Menü „Telemetrieanzeige“

JETI DC 24II Update Version 6.00.1344 (August 2023)

Tipp 1: Wir empfehlen die Aktualisierung der JETI Duplex Sender über das kostenlose JETI Studio V1.1.X. Diese Software steht auf unserer Website <https://www.jetimodel.com/de/support/> zur Verfügung.

Tipp 2: Sichern Sie immer Ihre Modelle und Einstellungen bevor Sie die Aktualisierung ausführen (kopieren Sie den Ordner "model" auf Ihren Computer). Das wird beim Update des Senders über das JETIStudio automatisch angeboten. Überprüfen Sie bitte nach jeder Aktualisierung alle Funktionen eines jeden Modells auf korrekte Funktion. Auch wird eine Überprüfung der Knüppelkalibrierung empfohlen.

ACHTUNG: Wenn Sie die LUA-fähige Firmware installieren, nutzen Sie bitte nur **kompilierten LUA Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen.**

Neue Features:

1. Menü von Telemetrie-Servos

Modifikationen:

1. Schriftskalierung in Lua im Kompatibilitätsregime angepasst
2. Eintragung der Lua-Applikation in Hauptmenu hat richtige Grösse
3. Detaillierte Beschreibung der Funktionalität
4. Erkennung von Umschaltern nach dem Sendereinschalten angepasst